

Prosedyrer for utvidelse av speil- og elektromuffe sertifikater

Speilsveis:

- Det må sendes inn en søknad om utvidelse, samt en video av utførelsen
- Videoen skal inneholde nærbilde av alle viktige stepp i prosessen, som bl.a.
 - speiltemperatur
 - høvling
 - oppspenning/sentrering
 - vulstoppbygging
 - oppvarming
 - omstilling
 - trykkoppbygging
- Videoen skal også klart vise kandidaten og at han/hun selvstendig kan håndtere maskinen og tilhørende elementer
- Korrekt utfylt sveiserapport
- Fremlegge kopi av sertifikatet

Elmuffe:

- Det må sendes inn søknad om utvidelse
- Sende inn dokumentasjon og bilde av de forskjellige stegene, bilde av «tommel opp» tilslutt
- Informasjon om følgende:
 - Oppspenning/sentrering
 - Oksidbelegg
 - Innstikk
 - Korrekt utfylt sveiserapport alternativt sveiselogg fra maskin
 - Sveisetid og kjøletid
- **NB! Muffen må sendes inn og bedømmes av sensor.**

